

5. PREGUNTAS.**5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.**

[8L/5300-2121] [8L/5300-2535] [8L/5300-2550] [8L/5300-2562] [8L/5300-2563] [8L/5300-2888] [8L/5300-3039] [8L/5300-3040] [8L/5300-3171]

Contestaciones.

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.

Santander, 20 de diciembre de 2013

EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/5300-3040]

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO DURANTE 2013 EN LOS PUNTOS MÁS CONFLICTIVOS EN TÉRMINOS DE ACCIDENTALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DE CANTABRIA, PRESENTADA POR D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MAÑANES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

"Contestar a la pregunta con respuesta escrita nº 3040, formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a "actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Cantabria durante 2013 en los puntos más conflictivos en términos de accidentalidad en la red de carreteras de Cantabria", en los términos que a continuación se indica:-----

Según informa la Dirección General de Obras Públicas, durante el año 2013 -----

Se han realizado las siguientes actuaciones: -----

Carretera	Lugar	Municipio	Actuación realizada
CA-448	Isla	Arnuelo	1 paso de peatones señalizado
CA-449	Quejo	Arnuelo	1 reductor de velocidad tipo lomo
CA-147	Castillo	Arnuelo	1 paso de peatones señalizado
CA-258	Marrón	Ampuero	1 control de velocidad semafórico
CA-258	Marrón	Ampuero	2 paneles electrónicos indicativos de velocidad
CA-271	Barriopalacio, Cutillo y Villasuso	Anievas	Señalización vertical y 2 pasos de peatones
CA-271	Arenas y Raicedo	Arenas de Iguña	Señalización vertical y 1 paso de peatones
CA-184	Frama	Cabezón de Liébana	2 controles de velocidad semafóricos
CA-184	Cabezón de Liébana	Cabezón de Liébana	2 controles de velocidad semafóricos
CA-185	Cosgaya	Camaleño	2 controles de velocidad semafóricos y 3 pasos de peatones señalizados
CA-185	Espinama	Camaleño	1 paso de peatones semaforizado
CA-240	Escobedo	Camargo	3 pasos de peatones sobreelevados
CA-131	Rubárcena	Comillas	1 paso de peatones señalizado
CA-181	Puente El Arrudo	Herrerías	Señalización vertical
CA-141	Pedreña	Marina de Cudeyo	1 señal iluminada con leds
CA-454	San Miguel de Meruelo	Meruelo	1 reductor de velocidad tipo paso de peatones sobreelevado
CA-454	San Mames de Meruelo	Meruelo	Señalización vertical
CA-452	San Miguel de Meruelo	Meruelo	Señalización vertical
CA-455	San Miguel de Meruelo	Meruelo	Señalización vertical
CA-452	San Miguel de Meruelo	Meruelo	Arreglo de rebaje de acera en una acceso



CA-232	Miengo	Miengo	1 control de velocidad semafórico y 2 paneles electrónicos indicativos de velocidad
CA-406	Sobarzo	Penagos	1 reductor de velocidad tipo lomo
CA-613	Arenal	Penagos	1 reductor de velocidad tipo lomo
CA-408	Cabárceno	Penagos	1 reductor de velocidad tipo lomo, 1 paso de peatones y 1 cruce señalizado
CA-231	Liencres	Pielagos	3 pasos de peatones semaforizados
CA-301	Liencres	Pielagos	1 control de velocidad semafórico
CA-231	Liencres	Pielagos	Desplazamiento de 1 control de velocidad semafórico
CA-233	Puente Arce	Pielagos	2 pasos de peatones señalizados y colocación de bolardos
CA-141	Somo	Ribamontán al Mar	1 paso de peatones semaforizado y desplazamiento de 1 control de velocidad semafórico
CA-301	Bezana	Sta. Cruz de Bezana	1 control de velocidad semafórico
CA-301	Sancibrián	Sta. Cruz de Bezana	1 control de velocidad semafórico y repintado de reductores de velocidad
CA-351	Tagle	Suances	1 paso de peatones señalizado
CA-152	La Matanza	Valle de Villaverde	Reparaciones puntuales de firme
CA-144	Guarnizo	El Astillero	Repintado con productos termoplásticos, p.k. 0+000 a 0+700

Se están ejecutando o se van a ejecutar antes de fin de año las siguientes actuaciones:-----

Carretera	Lugar	Municipio	Actuación realizada
CA-258	Ampuero	Ampuero	1 reductor de velocidad de tipo lomo
CA-258	Ampuero	Ampuero	1 reductor de velocidad de tipo paso de peatones sobreelevado
CA-268	Cruce de Nates	Barcena de Cicero	2 controles de velocidad semafóricos, 1 paso de peatones semaforizado y 1 paso de peatones señalizado
CA-803	Villayuso, La Rueda, Villasuso	Cieza	2 reductores de velocidad del tipo lomo
CA-501	Liendo	Liendo	3 reductores de velocidad del tipo lomo
CA-904	Pámanes	Liérganes	2 reductores de velocidad del tipo lomo
CA-260	Liérganes	Liérganes	2 reductores de velocidad del tipo paso de peatones sobreelevado, 1 paso de peatones señalizado
CA-160	Liérganes	Liérganes	1 paso de peatones señalizado y repintado de 2 pasos de peatones
CA-260	La Vega	Liérganes	1 reductor de velocidad de tipo paso de peatones sobreelevado
CA-260	Rubalcaba	Liérganes	1 reductor de velocidad de tipo paso de peatones sobreelevado
CA-455	Villaverde de Pontones	Ribamontán al Monte	Señalización vertical



Parlamento de Cantabria
BOLETÍN OFICIAL

Página 15086

27 de diciembre de 2013

Núm. 390

CA-266	Matienzo	Ruesga	3 reductores de velocidad del tipo lomo
CA-231	Soto de la Marina	Sta. Cruz de Bezana	1 paso de peatones semaforizado
CA-610	Argomilla	Sta. Mª de Cayón	1 paso de peatones señalizado
CA-610	Sta Mª de Cayón	Sta. Mª de Cayón	1 paso de peatones señalizado
CA-272	Pulientes	Valderredible	1 paso de peatones señalizado
CA-622	Villacarriedo	Villacarriedo	2 reductores de velocidad del tipo lomo y 1 paso de peatones señalizado
CA-626	Santibáñez	Villacarriedo	1 reductor de velocidad del tipo lomo
CA-268	Bádames	Voto	1 paso de peatones semaforizado
CA-267	Secadura	Voto	3 reductores de velocidad del tipo lomo
CA-233	Barcenilla, Quijano, Renedo	Pielagos	Extendido capa de rodadura p.k. 1+300 a 1+500, 4+000 a 4+300 y 5+250 a 5+400
CA-305	Liencres	Pielagos	Reparaciones puntuales de firme"